

Merkblatt für den Umgang mit Plastik-Wasserfarben-Containern

**Vor Sonneneinstrahlung schützen !!!!!
Vor Frost schützen !!!!!**

Material gut aufrühren z. B. mit einem Drucklufrührwerk (ca. 6 bar) eingepasst in Plastikdeckel. Bei der Verarbeitung wird der Original-Containerdeckel abgeschraubt und der Rührwerkdeckel festgeschraubt. Das Rührwerk kann bis zur Entleerung auf dem Container bleiben und kann einfach auf den nächsten Container um geschraubt werden.

Achtung: Wartungseinheit (bestehend aus Wasserabscheider + Öler) für Drucklufrührwerk unbedingt erforderlich, da feuchte Kompressorluft das Rührwerk zerstört.
Zur Entleerung muss der Container höher als die Markiermaschine stehen, da die Farbe im freien Fall durch einen unten am Boden zu befestigendem Schlauch läuft. Der Schlauch sollte regelmäßig mit Wasser gereinigt werden.

Material über ein Sieb in die Markiermaschine einfüllen da im Container oder im Schlauch angetrocknete Farbreste bei diskontinuierlicher Entleerung anfallen können und somit die Maschine verstopfen. (Maschenweite ca. 0,5-0,7 mm; z. B. Fliegendraht).

Kein Wasser in leere Container einfüllen !!!!!

Deckel möglichst geschlossen halten da die Farbe durch Luft an der Oberfläche antrocknet (Hautbildung). Bei längerer Lagerung eines teilentleerten Containers, etwas Wasser auf die Oberfläche geben, um Hautbildung zu vermeiden. Max. 1% auf die restliche Farbmenge.

Zum Rücktransport Container unbedingt fest verschließen !!!!!

Sollten Sie zu Einzelheiten noch Fragen haben, steht Ihnen das **SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK** Team Ihnen gerne zur Verfügung.